

30/09/2024 - Equipo ingresa a servicio con:

- Págs.. ADF scan. Para copias = 209
- Págs.. Sup. Plana escan. Para copias = 1138
- Paginas monocromo impresas = 1347
- Total de páginas impresas =12421
- Págs.. ADF escaneadas paga host = 2
- Págs.. Sup. Plana escan. A hots = 671

Se comprueba conexión por RED y USB las cuales demuestra que funcionan, también se procede a comprobar el escáner y se observa que funciona, al comprobar el ADF se observa que no toma la hoja fácilmente, para lograr una impresión correcta se usa un cartucho de pruebas ya que el que viene con la maquina no funciona, se observa que internamente tiene restos de tener, polvo y conchas de huevos de lagartija, además el pick and roll de toma de papel no realiza su trabajado debido a que tiene un excesivo desgaste, la unidad fusora se observa bien pero si es recomendable lubricarla para alargar la vida útil del equipo.

Se recomienda:

- Mantenimiento general
- Cambio de pick and roll
- Lubricación de unidad fusora

Se comunica al cliente para informarle y proceder con el servicio en caso de desear las recomendaciones propuestas.

- Mantenimiento general = \$100.000 + iva
- Cambio de pick and roll = \$35.000 +iva
- Lubricación de unidad fusora = \$45.000 + iva
- Cartucho genérico nuevo \$60.000 + iva